

**SUPREMA VISTORIA**CNPJ: 17192223000109
RUA HIDEO OSHIMA, 95 - JARDIM PERI-PERI - SÃO PAULO

Fone: 34673458

Número do Laudo = 257130



VISTORIA CAUTELAR

Cliente:	REAL CAR		
Cidade/Estado:	SÃO PAULO		
Data da Vistoria:	17/5/2017 12:24:00		
Dados do Veículo			
Marca/Modelo:	FORD FORD FOCUS 1.6L HA - OCUS 1.6L HA	Proprietário:	REAL CAR
Placa:	JXP-8138	Cidade/Estado:	SAO PAULO - SP - SP
Nº Chassi Veiculo:	8AFDZZFHA5J436702	Nº do Motor no Veiculo:	5J436702
Nº Chassi no Cad.:	8AFDZZFHA5J436702	Nº do Motor no Cad.:	5J436702
Nº Carr. Veiculo:	NADA CONSTA APLICAVEL	Nº Cambio no Veiculo:	NAO APLICAVEL
Nº Carr. na Bin:	NADA CONSTA APLICAVEL	Nº Cambio na Bin:	NAO APLICAVEL

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI:
018 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR:
041 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
042 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.
048 - NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES (BIN)
A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:
079 - SEM CAMPO VISUAL SUFICIENTE PARA FOTOGRAFAR, RAZÃO PORQUE A REFERIDA FOTOGRAFIA NÃO ACOMPANHA O LAUDO
ETIQUETA NO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
089 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETIQUETA NO BATENTE DA PORTA:
102 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETIQUETA NO PISO/ ASSOALHO:
115 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
124 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:
135 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:
146 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
157 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
168 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO:
179 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO:
190 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO TRASEIRO:
201 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
LACRE DA PLACA:
211 - LACRE SEM VESTÍGIOS DE VIOLAÇÃO
REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:
247 - REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEICULO EM QUESTAO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS E NO CADASTRO DE VEICULOS SINISTRADO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO (DOCUMENTO INTEGRANTE A ESTE LAUDO).
248 - REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEICULO EM QUESTAO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS E NO CADASTRO DE VEICULOS SINISTRADO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO.
ESTRUTURA DO VEICULO
ORIGINAL SEM CORTE

**SUPREMA VISTORIA**CNPJ: 17192223000109
RUA HIDEO OSHIMA, 95 - JARDIM PERI-PERI - SÃO PAULO

Fone: 34673458

Número do Laudo = **257130****APROVADO****VEÍCULO**

VEÍCULO NÃO POSSUI AVARIAS E/OU REPAROS

OBSERVAÇÃO:DIGITADOR: **SELMA VAZ DE OLIVEIRA**
RG: **288928817**PERITO: **LEANDRO REZENDE DE OLIVEIRA**
RG: **32271770X****SUPREMA VISTORIA LTDA - SUPREMA VISTORIA**

DIANTEIRA



MOTOR



SUPREMA VISTORIA LTDA - ME
DATA: 17/05/2017 HORA: 12:29:01 LAT: -23,582533 LONG: -46,724468

GERAL



SUPREMA VISTORIA LTDA - ME
DATA: 17/05/2017 HORA: 12:26:45 LAT: -23,582256 LONG: -46,724393

GERAL



SUPREMA VISTORIA LTDA - ME
DATA: 17/05/2017 HORA: 12:27:40 LAT: -23,581967 LONG: -46,724771

TRASEIRA



CHASSI



SUPREMA VISTORIA LTDA - ME
DATA: 17/05/2017 HORA: 12:32:46 LAT: -23,584495 LONG: -46,724431

GERAL



SUPREMA VISTORIA LTDA - ME
DATA: 17/05/2017 HORA: 12:28:30 LAT: -23,582267 LONG: -46,724353

GERAL



SUPREMA VISTORIA LTDA - ME
DATA: 17/05/2017 HORA: 12:27:57 LAT: -23,582069 LONG: -46,724959

FOTOGRAFIAS ILUSTRATIVAS

DIGITADOR: **SELMA VAZ DE OLIVEIRA**
RG: **288928817**

PERITO: **LEANDRO REZENDE DE OLIVEIRA**
RG: **32271770X**

SUPREMA VISTORIA LTDA - SUPREMA VISTORIA



SUPREMA VISTORIA


CNPJ: 17192223000109
RUA HIDEO OSHIMA, 95 - JARDIM PERI-PERI - SÃO PAULO

Fone: 34673458


Número do Laudo = **257130**



APROVADO



AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



DIGITADOR: **SELMA VAZ DE OLIVEIRA**
RG: **288928817**

PERITO: **LEANDRO REZENDE DE OLIVEIRA**
RG: **32271770X**

SUPREMA VISTORIA LTDA - SUPREMA VISTORIA